

Radverkehrs-Situation Sattigstraße-Jakobstunnel

- aus Richtung Osten vom BSZ aus kommend
- ein Teil des Gehweges wird offensichtlich als „Radweg“ angesehen (kein Schild!)
- denn er endet in einer markierten Radspur, aber nur für Rechtsabbieger hinein in das Jakobstunnel
- suggeriert vielen KFZ, dass keine Radfahrer geradeaus auf der Sattigstr. weiterfahren
- betrifft sowohl linksabbiegenden KFZ, die auf der Sattigstr. aus westlicher Richtung/Südausgang kommen und oft geradeausfahrende Radfahrer ignorieren,
- als auch KFZ, die das Jakobstunnel Richtung Sattigstr. links- oder rechtsabbiegend verlassen



1: Sicht aus Richtung Südausgang/Jakobstunnel



Bild2 Sicht aus Richtung BSZ

-erforderlich: auch eine geradeaus führende „Radspur“ im Kreuzungsbereich aufzeichnen bzw. die begonnene verlängern

ADFC Görlitz
Peter Schellin
16.09.2021